



**Motorgehäuse KS**

\* in Abbildung nicht dargestellt

Pos.	Bezeichnung	NR.
1*	Motorgehäuse mit Einbauteilen KS	1.00.20
2*	Motorgehäuse kompl. KS	1.20.10
3	Stiftschraube M 12 X 26	1.10.04
4	Führungsbuchse für 1.20.11	1.10.08
5	Sicherungsschraube für 1.20.11	1.10.09
6	Stiftschraube M 8 X 20	1.10.12
7	Stiftschraube M 12 X 22	1.10.13
8	Stiftschraube M 12 X 32	1.10.14
9	Stiftschraube M 12 X 35	1.10.15
10	Stiftschraube M 12 X 90	1.10.16
11	Einsatzstück mit Stift für 1.20.11	1.10.17
12	Motorgehäuse KS Ausführung mit Führungsbuchsen Pos.4,5,11	1.20.11
13	Deckel	1.20.12
14	Dichtring	1.20.13
15	Sechskantschraube M 8 X 20	1.11.03
16	Schraubstutzen	1.10.06
17	Dichtring A 30 X 36 (Kupfer)	1.10.07
18	Sechskantmutter M 12	1.10.05
19	Sechskantmutter M 8	1.10.18
20	Hutmutter M 12	1.10.21
21	Dichtring A 12 X 18 (Kupfer)	1.11.05
22	Auspuffdichtung	1.10.02
23	Auspuff-Flansch für Rohr 95 X 3,5	1.10.03
24	Zinkschutz kompl.	1.11.00
25	Flansch	1.11.01
26	Dichtung	1.11.02
(15)	Sechskantschraube M 8 X 20	1.11.03
28	Sechskantschraube M 12 X 30	1.11.04
(21)	Dichtring A 12 X 18 (Kupfer)	1.11.05
29	Zinkeinsatz	1.11.06
30	Verschlußschraube M 18 X 1,5	11.75.11
31	O Ring 129,54 X 5,33	1.13.02
32	O Ring 139,3 X 5,7	1.13.03
33	Motorlaufbuchse K	1.13.11
34*	Schmierstutzen kompl.	1.16.00
35	Schmierstutzen	1.16.01
36	Sechskantmutter M 20 X 1,5	1.16.02
37	Scheibe 21 X 35 X 3	1.16.03
38	O Ring 20 X 6	1.16.04
39	Dichtring A 12 X 18 (Kupfer)	1.11.05
40	Gehäuseflansch - Dichtung	3.10.02
40a	Holzbeilage	1.20.15
41	Anschlußteile der Schmierölleitung	siehe unter 13.00.00
42	Kühlwasserleitung zum Schauglas	siehe unter 12.91.64
43	Kühlwasser - Temperaturüberwachung	siehe unter 22.27.00

